


# FICHE BILAN

Date : 17/06/2025



**PAV N°116**  
**FLEURANCE**  
 Rue Poulbot



## EMPLACEMENT

**Nombre et type de colonnes installer :**  
 2 colonne aériennes OM  
 1 colonne aérienne TRI  
 2 colonnes aériennes VERRE (déjà installées)

**Réseaux enterrés**  
 OUI     NON

**Réseaux aériens**  
 OUI     NON

## PMSR Plans Minutes Synthèse des Réseaux Echelle : 1/ 750



| PAV                     | Réseaux par exploitant |                                  |        | Classe      |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| PAV étudié<br>Autre PAV | AEP<br>GAZ<br>HTA/BT   | TEL<br>ASSAINISSEMENT<br>PLUVIAL | Autres | C<br>B<br>A |

**Réseaux enterrés à proximité (Exploitants)**

ENEDIS.....  .....   
 VEOLIA-EAU-SUD-OUEST  ..... AUTRES   
 SAUR-SUD-OUEST   
 .....   
 .....

**Contraintes identifiées sur place :**

- Dérogation en cas de restriction de tonnage sur voirie



SIDEL

**PAV N° 116**

**FLEURANCE**

**Rue Poulbot**

**Validation de la commune :**

*Cachet + signature*

En date du : .....



**Avantages :**

- Le terrain appartient à la commune
- Stationnement existant ou possible pour VL
- Stationnement possible du camion collecte hors voie de circulation



**Inconvénients :**

- Travaux à la charge de la commune
- Présence de dépôts sauvages
- Utilisation de voirie à restriction de tonnage

**Travaux à prévoir par la commune :**

- aménagement propreté pour les piétons lors de la dépose

**Autres Analyses :**

Commentaires :

Stratégique pour desserte secteur "villalodge" et rue Jean Monties.

Risque de dépôts sauvages, dispositif de type "vidéo protection" recommandé pour la surveillance du site.